

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00046603
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 02/05/2016
OT fecha/hora impresion: 17/05/2016
14:50:53

Detalles del Equipo	
Equipo:	EX026 374DL CAT
Serie:	PAS00793
Horometro:	10,769.00
Tipo de OT:	PM proposal JDE
Descripcion:	EXCAVATORS
Frente de Trabajo:	
Fecha/Hr. Requerida:	18/05/2016 00
Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	374DL - MAINTENANCE-500HRS-PM2	Grupo:	<i>Arriba Espino / v.p. Her. P.O.</i>	Taller:	PRE-STRIPPING
Sistema:		Tecnico:	<i>Arriba Espino / v.p. Her. P.O.</i>	Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO
Backlog:	45889 - ACTUALIZACION VISION LINK - 2 - Backlog - 28/04/2016 46688 - CLAXON -HORN - 2 - Backlog - 03/05/2016 48282 - INSPECCION DE TREN DE RODAJE - 8 - Condition Monitoring - 11/05/2016				Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Causa Probable:		Trabajo Realizado - QT	
Monitoreo de Soots			
Trabajo Realizado:			
Se procede a limpiar el equipo de de limpieza de la sala de la unidad de de monitoreo de la unidad de la sala de la antes de la limpieza. Se le da un aceite de motor aceite de motor de la unidad de la sala de la se apretaron los Observaciones:			
HOROMETRO: 107805			
INICIO (fecha/hora)	8:30 AM	FINAL (fecha/hora)	1:30 PM

FIRMA		
NOMBRE	David Lopez Walter Rios	TECNICO LIDER (CAPATAZ) SUPERVISOR